VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno	18 novembre 2005
presso	- NAVALMARE (Ex- Pertusola) Muggiano- Lerici
Presenti	Per ARPAL: Dr. Palmieri, Dr.ssa Colonna Per Amministrazione Provinciale: Ing. Serafini Per Amministrazione Comunale: Dr.ssa Fedi, Dr. Putti Assiste per l'impresa il Sig. Albano
Argomento	Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale dello stato dei luoghi
Svolgimento	Il presente sopralluogo è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza comprensivi di quelli evidenziati durante il sopralluogo eseguito il 27.04.05 da MATT, ICRAM, CCTA, ENEA, ARPAL cioè: " Le misure di messa in sicurezza d'emergenza già adottate dalla soc. Navalmare nel piano inferiore ed in una porzione del piano superiore dell'edificio denominato "Bag house", consistenti in isolamento con strutture provvisorie, risultano ad oggi non più efficaci. Risulta, inoltre, assente un sistema di regimazione delle acque meteoriche nel versante Est (/lato Centro ENEA) a monte dello stabilimento". La C.d.S. del 28/04/05 ha deliberato di chiedere al soggetto titolare dei suoli ex Pertusola: -di procedere alla rimozione immediata del materiale contaminato situato all'interno della "bag house", in considerazione del fatto che gli interventi di mise già posti in essere non risultano più idonei - di provvedere alla regimazione delle acque provenienti da monte, al fine di limitare il dilavamento di tali aree - di provvedere all'isolamento delle aree e delle strutture potenzialmente inquinate dalle acque meteoriche **- Bag house e condotto fumi** nel piano inferiore ed in una porzione del piano superiore dell'edificio le strutture provvisorie di confinamento (teloni posizionati a chiudere le aperture) sono tuttora deteriorate e strappate e non risulta ottemperato quanto richiesto dalla CdS di rimuovere il materiale contaminato posto all'interno. Anche le strutture di confinamento posizionate nelle aperture del condotto fumi risultano deteriorate. La situazione è rimasta analoga a quella del sopralluogo del 17.04.05 Il sig Albano dichiara di aver presentato al Ministero dell'Ambiente una proposta operativa generale di MISE nella quale è previsto,relativamente a questo problema, una nuova chiusura delle aperture con materiale diverso rispetto a quello usato precedentemente e caratterizzato da una maggior resistenza. L'operazione di chiusura delle aperture della bag house e del condotto fumi con il nuovo materiale dovrebbe avvenire entro la fine del corrente mese di novembre.

Svolgimento	- Sono ancora presenti tra i rovi a monte della bag house materiali vari inquadrabili come rifiuti. Si ritiene necessario che vengano individuate le tipologie dei rifiuti e si proceda al loro smaltimento previa asportazione della vegetazione infestante. **- La regimazione delle acque provenienti da monte lato ENEA e l'isolamento delle aree e delle strutture potenzialmente inquinate dalle acque meteoriche** non sono stati attuati. Il sig Albano dichiara di aver realizzato uno studio preliminare che sarà presentato in CdS dal quale risulta l'impossibilità di intercettare dette acque. - Non è stata eseguita alcuna conterminazione della banchina vecchia. Il sopralluogo termina alle ore 12.30 Si predispone documentazione fotografica, che si allega al presente verbale.
Data	18-11-05
Redatto da	Colonna
Firmato da	
Copia a	ARPAL DS, ARPAL Dip SP, Provincia, Comune di Lerici, Ministero Ambiente

Foto n°1- Apertura condotto fumi

Foto n°2- Aperture bag house con strutture di confinamento deteriorate

Foto n°3- vecchio manufatto contaminato all'interno della bag house

Foto n°4- Strutture contaminate all'interno della bag house

Foto n°5- rifiuti tra i rovi dietro la bag house

Foto n°6- Condotto fumi con strutture di confinamento deteriorate