

VERBALE DI RIUNIONE del giorno 8 marzo 2004**presso la discarica Ruffino - Pitelli**

Presenti	Biso (Comune di La Spezia); Serafini (Provincia La Spezia); Colonna (Dipartimento Provinciale ARPAL La Spezia); Bertelli (Direzione Scientifica ARPAL); Parodi (Ambiente).
Argomento	Verifica dello stato avanzamento lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica e gestione percolato.
Svolgimento	<p>Il sopralluogo avente inizio alle ore 9,45 è finalizzato alla verifica dello stato di messa in sicurezza d'emergenza della discarica Ruffino-Pitelli, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 5/11/2003, come di seguito riportato.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il rappresentante di Ambiente informa che le operazioni di emungimento del percolato della discarica, condotte regolarmente a cadenza bisettimanale fino al termine del mese di febbraio 2004, sono state obbligatoriamente interrotte a causa della rottura dell'attrezzatura utilizzata per l'emungimento. Ambiente si impegna a trasmettere al Comune della Spezia copia dei formulari tuttora mancanti sulle operazioni effettuate a febbraio.2. I presenti prendono atto che non è stata effettuata alcuna operazione di pulizia da vegetazione spontanea della parte terminale del canalone.3. I presenti verificano che il serbatoio fuori terra, rilevato al piede della discarica "vecchia" nel corso del sopralluogo del 26/09/2003, è stato rimosso e temporaneamente stoccato sul piazzale della discarica, in attesa dell'individuazione delle opportune modalità di recupero o smaltimento. Il rappresentante di Ambiente riferisce che il serbatoio non conteneva percolato, ma limitata presenza di acqua (circa 3 litri).4. Come evidenziato dalla comunicazione a Stock Containers di diffida da parte della Provincia di La Spezia con nota n° 5394 del 11/02/2004, si prende atto della non avvenuta presentazione del progetto esecutivo relativo a tutti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza previsti dal progetto di massima del Comune. <p>Si evidenzia che le operazioni di innalzamento dell'argine della vasca n.4, di riprofilatura del piede del versante della discarica "vecchia" e rimodellazione di piazzali e riempimento buche non sono state effettuate. Altresì, non è stato posizionato il telo previsto sulla discarica "vecchia", in attesa dell'approvazione del piano di caratterizzazione della stessa, nel frattempo presentato.</p> <p>Il dott. Biso informa i presenti che, a seguito del ribaltamento di un muro ubicato a valle di una casa rosa, presente sopra la discarica in Via Pitelli, il Comune ha imposto alla proprietà dell'area di presentare una relazione geologico-tecnica, finalizzata a stabilire i criteri e le modalità di ripristino.</p> <p>Il proprietario della discarica, che possiede anche il terreno soprastante, ha presentato una relazione secondo cui per mettere in sicurezza il terreno franato relativo alla casa, occorre utilizzare interagire con il corpo della discarica per creare un pendio a maggior sicurezza, riportando terra sulla quarta vasca.</p>

	Un geologo di fiducia del Comune della Spezia, interpellato in merito, ha manifestato perplessità sulla suddetta relazione.
Data	8/03/2004
Il verbalizzante	Firmato dai presenti al sopralluogo (Biso, Colonna, Bertelli e Parodi)
Copia a	Ministero Ambiente, Regione Liguria, Provincia di La Spezia, Comune di La Spezia, APAT, ARPAL, I.S.S. e Stock Containers.